


# CNC232422-SINC

## ADAPTADOR DE NORMA



### CARACTERISTICAS

#### ENTRADAS Y SALIDAS

Lado RS 232

Bornes: SIN, RX, TX, 0V

Velocidad máxima: 115 200 bps

Lado RS422

Bornes: TA, TB, RA, RB, CA, CB

Máximo de esclavos: 16

#### ALIMENTACION

Tensión: 18 a 30Vcc

Consumo: menor a 60mA @ 24Vcc



Bornes: 0V, 24V

#### PRESENTACION

Soporte plástico para riel DIN

Peso: 82g.

Medidas: 110 x 45 x 60 mm



### FUNCION

Convertir señales RS232 a RS422

### CARACTERISTICAS

- Puede conectarse en red RS422
- La señal de sincronismo es transmitida del RS232 (SIN) a RS422 (CA, CB)
- Borneras enchufables.

### CONEXION

Lado RS232-C:

SIN	Sincronismo, entrada
RX	Recepción de datos
TX	Transmisión de datos
0V	Tierra de señal
0V	0V de alimentación
24V	24 Vcc de alimentación

Lado RS 422:

RA-RB	Recepción de datos
TA-TB	Transmisión de datos
CA-CB	Sincronismo, salida


### APLICACION

Adaptador de puerto RS232 a RS485 en red interna de datos en RTU587

### Código de producto

El código de producto especifica las opciones incorporadas

CNC232422-SINC-TX



(\*) Modelo por defecto, otras opciones consultar disponibilidad.